

# REMOVEDOR DE CERA TEKNOWAX



## DESCRIPCIÓN

- Es un producto basado en la acción de agentes que disuelven la estructura molecular del polímero, lo cual permite una excelente humectación, penetración y remoción de las capas de cera TEKNOWAX.

## VENTAJAS

- Tiene una rápida acción removedor de todo tipo de ceras auto brillantes o aquellas que contengan acabados acrílicos.

## APLICACIONES

- Puede usarse en pisos duros como losetas, terrazo, concreto, mosaico y mármol.

## DATOS FÍSICOS Y PROPIEDADES

| PROPIEDAD        | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN                              | MÉTODO         |
|------------------|--------|---------------------------------------------|----------------|
| Apariencia       | NA     | Líquido incoloro transparente a opalescente | EPT-001        |
| Densidad a 25 °C | Kg/gal | 3.60 – 3.90                                 | EPT-004        |
| VOC (1)          | g/L    | 85.892                                      | CALCULADO      |
| Flash point (2)  | °C     | 67                                          | VALOR TEÓRICO* |

(1) Depende de la regulación del país donde se use

(2) \* Valor teórico según definición interna de laboratorio de ID

## MÉTODO DE APLICACION

- Manual y paño de franela o algodón.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Se puede usar diluido en una parte igual de agua, cuando se trata de pisos que no tienen más de 6 capas de Teknowax
- Aplique el producto sobre el piso encerado, con un paño de franela o algodón.
- Dejar actuar por 3 a 5 minutos.
- Luego adicione agua y refriegue con una escobilla o un paño abrasivo removiendo las capas de cera vieja.
- Enjuague el piso y al secar este quedara listo para aplicarle nuevamente TEKNOWAX.

*El método y procedimiento de aplicación se ha realizado a nivel de Laboratorio a condiciones controladas, el comportamiento del producto puede variar dependiendo de las condiciones reales de aplicación.*

## TIEMPO DE VIDA

Al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original sellado a temperatura ambiente.

*La duración depende de las condiciones de almacenamiento, el tiempo recomendado de la HT se ha realizado a condiciones controladas de temperatura y húmeda.*

# REMOVEDOR DE CERA TEKNOWAX



## ALMACENAMIENTO

Proteger de los efectos de la intemperie, del fuego y la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 15°C a 30°C. Una vez abiertos, los envases deben volverse a cerrar inmediatamente después de cada extracción del producto.

*Es responsabilidad del usuario final conservar el material bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.*

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado de fuentes de calor o fuego directo.

Producto se debe emplear en ambientes ventilados.

Consulte la hoja de seguridad del material o póngase en contacto con el fabricante para cualquier consulta.